EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : Z 007212051

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/07/2025	25056347

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067Z154

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE LA ZINSEL

(3) COORDONNÉES : 16 , ZI SECTEUR ZINSEL
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Tel : 03.88.53.24.63

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067Z1097

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
	24/10/2019	17/07/2017

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C4

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7NCBHY6HY520816	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0433370	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

292 724

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.5.1.a.1. - LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.3.1.a.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse - ARG
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D
5.2.3.h.1. - PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé - AVG, AVD, ARG, ARD
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - G

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
02/07/2021 : 188566 Km // 03/07/2023 : 249971 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	4 %		17 %	
Forces verticales :	823 daN		558 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	299daN	272daN	168daN	137daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		19 %	
Force de freinage (efficacité) :	299daN	272daN	168daN	137daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	63 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 20%

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m-1) : C1 : <0.10 C2 : <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -2.2 % D : -2.3 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : G : -4.0 % D : -4.0 %